

東海エナジス株式会社跡地における土壌の自主調査結果について

エナジーサポート株式会社（社長：曾山浩司、本社：愛知県犬山市）は、製造子会社であった東海エナジス株式会社跡地（岐阜県加茂郡坂祝町）においてトリクロロエチレンが検出されたため、岐阜県のご指導のもと、2019年に土壌汚染対策法に沿った土壌改良工事を行いました。

2021年4月1日、土壌汚染対策法の改正によりトリクロロエチレンの基準が改正されたため、自主的に再調査を行った結果、一部の箇所においてトリクロロエチレンが土壌汚染対策法の指定基準に適合していないことを確認しました。また使用履歴のある鉛についても再調査を行ったところ、指定基準に適合していないことを確認しましたのでお知らせします。

記

1. 事業所の概要

名称： エナジーサポート株式会社（旧東海エナジス株式会社）
所在地： 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉 2353

2. 調査の概要

(1) 調査期間：2021年12月～2022年2月

(2) 調査結果の概要

項目	調査 検体数	基準超過 検体数	調査結果 (mg/L)	土壌溶出量基準 (mg/L)	最大基準 超過倍率
トリクロロ エチレン	38	4	0.001未満～0.030	0.01以下	3.0倍

※敷地内の地下水調査では、地下水環境基準を超えるトリクロロエチレンは検出されておられません。

項目	調査 検体数	基準超過 検体数	調査結果 (mg/kg)	土壌含有量基準 (mg/kg)	基準超過 倍率
鉛	25	1	10未満～980	150以下	6.5倍

※鉛については、土壌溶出量調査も実施しておりますが、基準超過はありません。

3. 汚染の原因

事業所においてトリクロロエチレンおよび鉛の使用履歴があり、操業により土壌汚染が発生した可能性があります。原因は不明です。

4. 今後の対応

今後も岐阜県のご指導のもと、基準超過箇所につきましては速やかに適切な対応を実施してまいります。

5. お問い合わせ窓口

エナジーサポート 経営企画部 藤井、 業務監査室 小篠 TEL 0568-67-0851