

製造子会社における土壌・地下水からのトリクロロエチレンの検出について（第2報）

エナジーサポート株式会社（社長：曾山浩司、本社：愛知県犬山市）は、製造子会社である東海エナジス株式会社（岐阜県加茂郡坂祝町）においてトリクロロエチレンが検出されたことについて平成29年11月15日に発表しましたが、このたび、岐阜県により、トリクロロエチレンが検出された井戸から半径500mの範囲内にある井戸37本の水質検査が行われました。その結果、全ての井戸が地下水の環境基準に適合していることが確認されましたのでお知らせします。

記

1. 井戸水検査結果

- 1) 検査日 平成29年11月15日（水）～11月20日（月）
- 2) 検査確認日 平成29年12月1日（金）
- 3) 分析機関 岐阜県保健環境研究所

項目	検査井戸数	基準超過井戸数	検査結果	地下水環境基準
トリクロロエチレン	37	0	0.001mg/l 未満～ 0.006mg/l	0.01mg/l 以下

※トリクロロエチレンの分解物2物質（1, 1-ジクロロエチレン及びシス-1, 2-ジクロロエチレン）についても分析しましたが、いずれの物質も検出されませんでした。

2. 今後の対応と対策

- ・今後の対応と対策については、平成29年11月15日に発表したとおり、適切に実施してまいります。

3. お問い合わせ窓口

エナジーサポート 経営管理部 山本、小篠 TEL 0568-67-0851
東海エナジス 渡辺、松本 TEL 0574-26-2116

以上